Автор: Administrator
23.09.2011 00:00



Существует три распространенные неисправности лестниц: скрип, расшатывание поручней, потеря формы переднего края ступени.
Скрип может вызывать расшатанный клин. Такие клинья необходимо хорошо приклеить на их место. Однако, часто клинья дают усадку. В таких случаях нужно снять клинья, удалить с них старый клей и посадить их на новый, забив молотком на нужное место.
Скрип могут вызывать расшатавшиеся клеевые бруски в углах между ступенями. Для их починки нужно счистить клей, и заменить бруски, предварительно нанеся на них новый клей.
Если скрип вызван износом предохранительных октавок, то можно отрезать пришедшую в негодность секцию, сделать новую из пригодной для этого доски и закрепить ее на нужном месте, прикрутив шурупами.
Целесообразно уточнить, нет ли в магазине закругленных фасонных планок. Некоторые из них прекрасно подойдут к предохранительным оковкам вашей лестницы.
Ремонтировать расшатанные стойки перил и поручни целесообразно вместе с выполнением других ремонтных работ лестницы. Маленькие трещины в поручнях устраняются при помощи клея. После того, как клей схватится, нужно крепко сжать две части поручня. Если трещины довольно крупные, то, скорее всего, понадобится разобрать перила и вводить нагели между половинками перил, приклеивая и соединяя две части.
Если расшатались стойки, то обычно бывает достаточно вбить гвозди в стойки под углом. Гвозди должны пойти вверх и проникнуть в поручень.